



- automatyczny (I)
- wyłączenie (0)
- załączenie ręczne (II)

- załączenie automatyczne

ALARM 1
z detektorów CO/LPG
przekroczenie CO-20ppm, LPG-ok.10%DGW
Garaż

ALARM 2
z detektorów CO/LPG
przekroczenie CO-60ppm, LPG-ok.20%DGW
Garaż

ALARM 3
z detektorów CO/LPG
Awaria
Garaż

Awaria

MGR INŻ. K. BRZESKA
UPR. MAZ/0274/PWOE/14

MGR INŻ. A. SMAGOWICZ
UPR. MAZ/0418/PWOE/11

ZESPÓŁ MIESZALNO-USŁUGOWY Z GARA
PODZIEMNYMI I MIEJSCAMI PARKINGOWYMI
NAZIEMNYMI PRZY UL. HANDLOWEJ/
RADZYMIŃSKIEJ W WARSZAWIE DZIAŁKI
NR EW. 117/2 i 120/1 OBREB 4-10-06

WYKONAWCZY
INSTALACJE ELEKTRYCZNE

ROZDZIELNICA KLATKOWA RKA-E
BLOK APARATOWY B-6
UKŁAD STEROWANIA US-2

1

04.2018

NR RYS.

4.RAD.E.147